



※セラディールは不要

木造・縦張り・通気金具留め

オーバーハング部納まり参考図