

窯業系サイディング/鉄骨造・縦張り/通気金具留め施工 参考納まり図【軒天部】							
1	見切り縁 仕様	2	通気見切り縁 仕様	3	アルミ通気見切り縁 納まり	4	シーリング 納まり
5	アルミ通気見切り縁(妻壁仕様) 納まり	6	軒ゼロ用通気部材 納まり				
		※小壁系へ通気する場合は、下記事項に注意してください。 ・通気し、下向き面の隙のすき間を8mm以上あけてください。 ・軒ゼロ用通気部材の通気口の向きを必ず確認してください。					